

ESP32-S2 系列芯片

勘误表

关于本文档

本文档描述了 ESP32-S2 系列芯片的已知错误。



版本 1.0
乐鑫信息科技
版权 © 2022

目录

芯片版本识别	3
问题描述	5
1 系统	5
1.1 VDDA 和 VDD3P3_RTC 管脚在芯片关闭时漏电流	5
1.2 flash 下载随机失败	5
2 RTC I2C	6
2.1 低温条件下 RTC_I2C_RESET 下降沿触发复位	6
3 SPI	6
3.1 SPI 自动暂停后软件重启卡住	6
4 USB OTG	6
4.1 USB OTG 使用 AHB 总线仲裁时出现异常数据	6
5 SAR ADC	7
5.1 SAR ADC 的位 1 不反转	7
相关文档和资源	8
修订历史	9

芯片版本识别

说明:

点击链接或扫描二维码确保您使用的是最新版本的文档:

https://espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s2_errata_cn.pdf



芯片版本可按以下方式区分:

- eFuse 字段 EFUSE_RD_MAC_SPI_SYS_3_REG[20:18] 和 EFUSE_RD_MAC_SPI_SYS_4_REG[6:4]

表 1: eFuse 版本标识位

	标示位	芯片版本	
		v0.0	v1.0
主版本号	EFUSE_RD_MAC_SPI_SYS_3_REG[19]	0	0
	EFUSE_RD_MAC_SPI_SYS_3_REG[18]	0	1
次版本号	EFUSE_RD_MAC_SPI_SYS_3_REG[20]	0	0
	EFUSE_RD_MAC_SPI_SYS_4_REG[6]	0	0
	EFUSE_RD_MAC_SPI_SYS_4_REG[5]	0	0
	EFUSE_RD_MAC_SPI_SYS_4_REG[4]	0	0

- 芯片丝印的 Main Die 行




图 1: 芯片丝印示意图

表 2: 芯片丝印版本标识

芯片版本	Main Die
v0.0	X A XXXXXXXXX
v1.0	X B XXXXXXXXX

说明:

特定芯片版本的 ESP-IDF 支持版本, 详见 [ESP Product Selector \(乐鑫产品选型工具\)](#)。

问题描述

表 3: 勘误表

类别	描述	影响版本	
		v0.0	v1.0
系统	1.1 VDDA 和 VDD3P3_RTC 管脚在芯片关闭时漏电流	Y	
	1.2 flash 下载随机失败	Y	
RTC I2C	2.1 低温条件下 RTC_I2C_RESET 下降沿触发复位	Y	
SPI	3.1 SPI 自动暂停后软件重启卡住	Y	
USB OTG	4.1 USB OTG 使用 AHB 总线仲裁时出现异常数据	Y	
SAR ADC	5.1 SAR ADC 的位 1 不反转	Y	

1 系统

1.1 VDDA 和 VDD3P3_RTC 管脚在芯片关闭时漏电流

描述

当芯片电源供电，且 CHIP_PU 管脚拉低、芯片处于关机状态下时，某些芯片的电源管脚 VDDA 和 VDD3P3_RTC 上会有 μA 级别的漏电流。

变通方法

无。

预计解决方案

已在芯片版本 v1.0 中修复。

1.2 flash 下载随机失败

描述

ROM 中的一级引导程序在下载模式中会同时从两个不同的输入管脚上接收串口数据，其中管脚 24 DAC_2 (GPIO18) 未默认上拉。若 PCB 设计中没有将该管脚上拉，令其处于浮空状态，下载模式中一级引导程序可能会受到干扰，无法正常工作（包括下载程序）。

变通方法

该问题可通过硬件设计避开，在 PCB 设计中上拉该管脚，上拉电阻典型值为 10 k Ω 。乐鑫官方开发板已上拉该管脚，模组尚未上拉。

预计解决方案

已通过开启管脚默认上拉在芯片版本 v1.0 中修复。

2 RTC I2C

2.1 低温条件下 RTC_I2C_RESET 下降沿触发复位

描述

在-40 °C 时，芯片在唤醒过程中会发生重启。

变通方法

无。

预计解决方案

已在芯片版本 v1.0 中修复。

3 SPI

3.1 SPI 自动暂停后软件重启卡住

描述

在开启 auto suspend 功能后，在 Memory SPI 擦写 Flash 的过程中，如果发生 Cache 请求，Memory SPI 会自动向 Flash 发送 SUSPEND (0x75) 命令，如果在发送 RESUME 命令 (0x7A) 前发生系统复位并重启，则 Memory SPI 的状态机无法恢复，导致系统无法继续运行。

变通方法

禁用 auto suspend 功能。

预计解决方案

已在芯片版本 v1.0 中修复。

4 USB OTG

4.1 USB OTG 使用 AHB 总线仲裁时出现异常数据

描述

ESP32-S2 USB OTG 和以下外设同时请求 AHB 总线时，AHB 总线可能产生错误仲裁信号，导致 USB OTG 的读写操作出现异常数据。存在冲突的外设包括：

- I2S
- SPI

变通方法

1. 避免 USB OTG 和以上外设产生 AHB 总线竞争：不使用 USB OTG 的 DMA 模式，或不开启以上外设的 DMA 模式。

2. 避免 USB OTG 使用 AHB 总线期间被打断：设置 USB OTG 的 AHB Burst 为 INCR 模式，该模式下 USB OTG 将独占 AHB 总线直到 Burst 传输完成。

说明：

请谨慎使用方法 2，因为方法 2 需要调整 USB OTG 端点最大包大小 (MPS)，使 Burst 时间小于以上外设的等待超时。

预计解决方案

已在芯片版本 v1.0 中修复。

5 SAR ADC

5.1 SAR ADC 的位 1 不反转

描述

SAR ADC 的位 1 始终为 0，不随着所测电压变化而变化。

变通方法

无。

预计解决方案

已在芯片版本 v1.0 中修复。版本 v1.0 中 SAR ADC 的有效精度由 13 位改为 12 位，位 0 失效，有效位为位 1 ~ 位 12。

相关文档和资源

相关文档

- [《ESP32-S2 技术规格书》](#) – 提供 ESP32-S2 芯片的硬件技术规格。
- [《ESP32-S2 技术参考手册》](#) – 提供 ESP32-S2 芯片的存储器和外设的详细使用说明。
- [《ESP32-S2 硬件设计指南》](#) – 提供基于 ESP32-S2 芯片的产品设计规范。
- 证书
<https://espressif.com/zh-hans/support/documents/certificates>
- ESP32-S2 产品/工艺变更通知 (PCN)
<https://espressif.com/zh-hans/support/documents/pcns>
- ESP32-S2 公告 – 提供有关安全、bug、兼容性、器件可靠性的信息
<https://espressif.com/zh-hans/support/documents/advisories>
- 文档更新和订阅通知
<https://espressif.com/zh-hans/support/download/documents>

开发者社区

- [《ESP32-S2 ESP-IDF 编程指南》](#) – ESP-IDF 开发框架的文档中心。
- ESP-IDF 及 GitHub 上的其它开发框架
<https://github.com/espressif>
- ESP32 论坛 – 工程师对工程师 (E2E) 的社区，您可以在这里提出问题、解决问题、分享知识、探索观点。
<https://esp32.com/>
- *The ESP Journal* – 分享乐鑫工程师的最佳实践、技术文章和工作随笔。
<https://blog.espressif.com/>
- SDK 和演示、App、工具、AT 等下载资源
<https://espressif.com/zh-hans/support/download/sdks-demos>

产品

- ESP32-S2 系列芯片 – ESP32-S2 全系列芯片。
<https://espressif.com/zh-hans/products/socs?id=ESP32-S2>
- ESP32-S2 系列模组 – ESP32-S2 全系列模组。
<https://espressif.com/zh-hans/products/modules?id=ESP32-S2>
- ESP32-S2 系列开发板 – ESP32-S2 全系列开发板。
<https://espressif.com/zh-hans/products/devkits?id=ESP32-S2>
- ESP Product Selector (乐鑫产品选型工具) – 通过筛选性能参数、进行产品对比快速定位您所需要的产品。
<https://products.espressif.com/#/product-selector?language=zh>

联系我们

- 商务问题、技术支持、电路原理图 & PCB 设计审阅、购买样品 (线上商店)、成为供应商、意见与建议
<https://espressif.com/zh-hans/contact-us/sales-questions>

修订历史

日期	版本	发布说明
2022-09-19	v1.0	首次发布



www.espressif.com

免责声明和版权公告

本文档中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。

本文档可能引用了第三方的信息，所有引用的信息均为“按现状”提供，乐鑫不对信息的准确性、真实性做任何保证。

乐鑫不对本文档的内容做任何保证，包括内容的适销性、是否适用于特定用途，也不提供任何其他乐鑫提案、规格书或样品在他处提到的任何保证。

乐鑫不对本文档是否侵犯第三方权利做任何保证，也不对使用本文档内信息导致的任何侵犯知识产权的行为负责。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权许可，不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。

文档中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

版权归 © 2022 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司。保留所有权利。